

# ООО «Альфа-проект»

Свидетельство № 0073.04 от 22.06.2015г

Заказчик – МАОУ «СОШ № 65» г. Перми

Визуальное обследование строительных конструкций здания  
МАОУ «СОШ № 65» г. Перми по адресу:  
г. Пермь, ул. Кировоградская, 53

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по визуальному обследованию

**362-2016-ТЗ**



Пермь, 2016

## 5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

### 5.1 Выводы

На основании результатов визуального обследования конструкций здания МАОУ «СОШ № 65» г. Перми по адресу г. Пермь ул. Кировоградской, 53 установлено:

- Техническое состояние основания и фундаментов – **рабочеспособное**;
- Техническое состояние отмостки - **ограниченно – работоспособное**;
- Техническое состояние наружных стен - **ограниченно – работоспособное**;
- Техническое состояние внутренних стен - **рабочеспособное**, часть перегородок - **ограниченно – работоспособные**;
- Техническое состояние перекрытие подвала – **рабочеспособное, кроме участка в осях 3-4/В-Г** которое- **ограниченно – работоспособное**;
- Техническое состояние перекрытий этажей – **рабочеспособное**;
- Техническое состояние крыши и кровли – **рабочеспособное, кроме локальных участков кровли которые – ограниченно – работоспособные**;
- Техническое состояние лестничных маршей и площадок – **рабочеспособное**;
- Техническое состояние входной группы - **ограниченно – работоспособное**;
- Техническое состояние эвакуационных крылец - **рабочеспособное**;
- Техническое состояние деревянных оконных заполнений - **ограниченно – работоспособное**;
- Техническое состояние оконных заполнений из ПВХ - **рабочеспособное**;
- Техническое состояние покрытия полов - **рабочеспособное, кроме отдельных участков которые – ограниченно – работоспособные**;
- Техническое состояние отделки - **рабочеспособное, кроме отдельных участков у которых техническое состояние - ограниченно – работоспособное**;
- Техническое состояние системы отопления - **рабочеспособное**;
- Техническое состояние систем водоснабжения, канализации, - **рабочеспособное**;

Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата

362-2016-ТЗ

Лист

23

Департамент образования и администрации г.Перми  
"Административно-хозяйственная служба системы  
образования" г.Перми

Инженер-проектировщик *Роман Ребенюк*  
18.06.2016 года

- Техническое состояние системы принудительной вентиляции - работоспособное;

- Техническое состояние системы естественной вытяжной вентиляции - работоспособное;

- Техническое состояние системы электроснабжения – работоспособное;

Общее техническое состояние здания школы № 65, расположенного по адресу ул. Кировоградская 53 г. Пермь оценивается как **ограниченно – работоспособное**.

Здание МАОУ «СОШ № 65» г. Перми по адресу г. Пермь ул. Кировоградская, 53 в Кировском районе г. Перми исходя из своего технического состояния, может эксплуатироваться по своему функциональному назначению.

## 5.2 Рекомендации по дальнейшей эксплуатации

Для обеспечения нормативного уровня технического состояния и эксплуатационной надежности конструкций здания МАОУ СОШ 65 необходимо предусмотреть:

- детально-инструментальное инженерное обследование деревянных перекрытий этажей здания для уточнения технического состояния;
  - ремонт стены подвала;
  - ремонт отмостки;
  - ремонт стен и перегородок на участках с трещинами;
  - ремонт отделки на поверхности наружных стен;
  - ремонт монолитного участка в подвальном перекрытии в осях 3-4/В-Г;
  - ремонт кровельного покрытия в местах протечек;
  - замену деревянных оконных блоков на ПВХ профили;
  - замену старых отливов;
  - ремонт покрытия полов в местах повреждений;
  - ремонт отделки в подвальных помещениях;
  - ремонт отделки в помещениях школы в местах повреждений;
  - замену системы отопления с установкой современных отопительных приборов с терморегуляторами.

Повторное обследование строительных конструкций здания школы выполнить через два года (в 2018 г.) или после выполнения капитального ремонта.

Изм.	Кол.	Лист.	№ док.	Подпись	Дата	<b>362-2016-Т3</b>	Лис 24
------	------	-------	--------	---------	------	--------------------	-----------